โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง ในการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ในหมู่ที่ ๑ บ้านช่องหาย (ศาลเรือ) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขมิ้น , บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลอง , บ้านหนองเตย (นายคล่อง มากอ้น) และหมู่ที่ ๖ บ้านพรุนายช้าง (ผู้ใหญ่จำเริญ ศรีเพ็ชร) เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลเป็นดินโคลน น้ำแดง และน้ำมีน้อย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในครัวเรือน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓. เป้าหมายของโครงการ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๖ บ่อ ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านช่องหาย (ศาลเรือ)
- หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขมิ้น และ บ้านนายอาคม นวลทอง
- หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลอง และ บ้านหนองเตย (นายคล่อง มากอ้น)
- หมู่ที่ ๖ บ้านพรุนายช้าง (ผู้ใหญ่จำเริญ ศรีเพ็ชร)

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๔.๒ โครงการได้รับอนุมัติแล้ว จัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อนำส่งเงินอุดหนุนสั่งจ่ายเช็คในนาม กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดตรัง พร้อมส่งหนังสือมายังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง

๔.๓ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง นำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

๔.๔ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง พร้อมคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

/๖.สถานที่..

๖. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ บ้านช่องหาย(ศาลเรือ) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขมิ้น , บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลอง , บ้านหนองเตย(นายคล่อง มากอ้น) และหมู่ที่ ๖ บ้านพรุนายช้าง(ผู้ใหญ่จำเริญ ศรีเพ็ชร) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง

๘. งบประมาณ

ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นเงินจำนวน ๓๔,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายพรเทพ ไพเมือง)
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมณเฑียร จงจินากูล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

สรุปผลงานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ลำดับที่	สถานที่						พิกัด			ความลึกบ่อน้ำบาดาล(ม.)			ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	สถานที่	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	47	E	N	ขนาดบ่อ	ก่อนเป่าล้าง	หลังเป่าล้าง		
1	ที่ดินนายอาคม นวลทอง	ควนโต๊ะทอง	3	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	579250	820507	150	53	56	6.5	
2	ที่ดินนายธวัชชัย ฆังคะรัตน์	ปากคลอง	4	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	581848	820045	150	29	31	7.2	
3	ที่ดินนายคล่อง มากอ้น	หนองเตย	4	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	582708	820980	150	32	34	5.6	
4	ที่ดินนายอารีย์ เอียดสงคราม	พรุในช้าง	6	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	578387	819744	150	43	45	7	
5	ศาลเรือ	ช่องหาย	1	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	577184	816949	150	41	43	8.1	
6	ที่ดินนายเคลื่อน ทองชู	หนองขมิ้น	3	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	N	580018	820419	150	42	45	1.8	

นายจิระศักดิ์ มุณีกาญจน์
นายช่างเครื่องกล


รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านควนโต๊ะทอง หมู่ที่3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณน้ำ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)

รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านปากคลอง หมู่ที่4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)

รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านหนองเตย หมู่ที่4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณน้ำ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)

รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านพรุในช้าง หมู่ที่6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณน้ำ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)

รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านช่องหาย หมู่ที่1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณน้ำ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)

รูปภาพเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

บ้านหนองขมิ้น หมู่ที่3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพบ่อน้ำบาดาล



(รูปภาพก่อนการปฏิบัติงาน)



(รูปภาพขณะปฏิบัติงาน)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพน้ำขุ่น)



(รูปภาพน้ำใส)

ภาพขณะปฏิบัติงาน



(รูปภาพขณะสูบทดสอบปริมาณน้ำ)



(รูปภาพหลังการปฏิบัติงาน)